

<b>Varianten</b>		<b>Variante 1 Höhe Wilhelm- Bauer-Straße</b>	<b>Variante 2 Westlich des Mühlbachs</b>	<b>Variante 3 Höhe Villa Bauer</b>	<b>Variante 4a Vinzentiusgarten Nord</b>	<b>Variante 4b Vinzentiusgarten Nord</b>	<b>Variante 5 Anna-von- Heimburg-Haus</b>
Beschreibung	Gestaltung	Glasaufzug  langgezogene Treppe	Aufzugsturm mit Brücke  Treppe möglich	Glasaufzug  Keine Treppe	Glasaufzug  umlaufende Treppe	Glasaufzug  angebaute Treppe	Schrägaufzug  Keine Treppe
	Lage Aufzug	Zwingerpark	Mühlbachpromenade	Zwingerpark	Vinzentiusgarten	Vinzentiusgarten	Zwingerpark
	Lage Treppe	Vinzentiusgarten Süd	Mühlbachpromenade	Wenk-Treppe	Vinzentiusgarten Nord	Vinzentiusgarten Nord	entfällt
Zentralität	Entfernung zur Kornstraße	60 m	0 m	30 m	30 m	30 m	0 m
Perspektive	Vom Mühlbachquartier	abgelegen	zentral	zentral	zentral	zentral	zentral
	Vom Marktplatz	südlich	zentral	nördlich	nördlich	nördlich	zentral
Bauliche Eingriffe und Beeinträchtigungen	In Stadtmauer	Maueröffnung Brüstungsöffnung	Brüstungsöffnung	Brüstungsöffnung	Maueröffnung Brüstungsöffnung	Maueröffnung Brüstungsöffnung	Maueröffnung
	In barocken Vinzentiusgarten	Treppe  Durchwegung mittig	Durchwegung mittig	Durchwegung nördlich	Aufzug/Treppe  Durchwegung nördlich	Aufzug/Treppe  Durchwegung nördlich	Kein Eingriff
	In Zwingerpark	Aufzug  Eingangsbauwerk für Treppe	Optisch durch Brücke	Aufzug	Eingangsbauwerk für Treppe und Aufzug	Eingangsbauwerk für Treppe und Aufzug	Eingangsbauwerk für Schrägaufzug
	Innenmauer	kein Eingriff	kein Eingriff	Ausgangstür	Ausgangstür	Ausgangstür	kein Eingriff
	Anna-von- Heimburghaus	kein Eingriff	kein Eingriff	kein Eingriff	kein Eingriff	kein Eingriff	Ausgangsbauwerk
Belichtung Angstfreier Raum		Innenliegende Treppe	Tageslicht	Tageslicht	Unterirdischer Raum	Unterirdischer Gang	Vollkommen unterirdisch
Risiko		Erdarbeiten im Vinzentiusgarten und an Mauersohle	Fußgängerbrücke	gering	Erdarbeiten im Vinzentiusgarten und an Mauersohle	Erdarbeiten im Vinzentiusgarten und an Mauersohle	Hohes Risiko aufgrund von Tunnelarbeiten